臺中市避難收容處所空間及設備調查表(114年下半年)

行政區	收容處所編號	收容處所名稱	收容處所地址	收容處所類別	收容處所座標		適合災害類別				供水(是否堪用)	供電(是否堪用)	預估可收容人數及比例				室內收容面積(㎡)	室外收容面積(㎡)	所在樓層(數字)	電梯設施(數量)	收容所內配置即刻避難場所	避難生活區	熱食烹煮設備				飲用水設備	冰箱	收容處所衛浴設備調查						收容處所附近(約300公尺內)可提供衛浴設備之處所			避難收容處所看板(數量)	避難收容處所方向指示牌(數量)	發電機(數量)	儲水瑯(數量)	停車空間(數量)		無障礙空間需求調查				醫療及衛生設備需求						人力資源需求			通過消防安檢	通過耐震度檢核		通過公共安檢		收容處所內電話
					經度	緯度	水災	土石流	震災	海嘯			總數	男女比例(%) 男性	男女比例(%) 女性								瓦斯爐	電磁爐	鍋具	蒸具設備			沖水設備(數量) 男	沖水設備(數量) 女	熱水器設備(數量) 男	熱水器設備(數量) 女	馬桶設備(含小便斗數量) 男	馬桶設備(含小便斗數量) 女	洗手台設備(數量)	名稱	地址	沐浴設備(數量)																						
○○區	範例1	○○區公所(B1-1樓、4樓)(收容處所如包含多處樓層，所屬樓層都要一併寫入)		範例1：第一類(開設人力：10人) 範例2：第二類			是	是	是	是	是	否	100	53	47	100	1000	1	1	有	有		無	有	有	有	有	有	無	無	無	無	有	有	有	廚房	同收容處地址	1	1	1	2	1	1	10	5	有	1	有	1	2	無	無	有	有	無	無	無	無	有	是	否	否	是	○年○月○日 請確認通過日期是否屬實	例如○年○月○日耐震評估業免補強。 倘若有通過耐震度檢核，請直接敘明日期。	否	是	○年○月○日 請確認通過日期是否屬實	
霧峰區	SB413-0001	霧峰區圖書館(3樓)	霧峰區本堂里大同路8號	第一類(開設人力:10人)	120.699033	24.061552	是	是	否	否	是	是	200	50	50	3167	0	3	2	有	有	無	無	無	無	無	有	0	0	0	0	16	7	4	無	無	0	1	2	1	4	10	0	有	1	是	4	無	無	有	有	無	無	無	無	是	否	否	否	是	114年5月27日	否	111年6月28日完成耐震評評，結果為「需補強」，114年12月正在施作耐震補強工程。	是	112年8月31日	04-23332426專線	
霧峰區	SB413-0002	霧峰農工中正堂(1樓)	霧峰區甲寅里中正路1222號	第一類(開設人力:60人)	120.702433	24.072467	是	是	否	否	是	是	440	50	50	2650	0	1	0	無	無	無	無	無	無	無	有	1	1	0	0	10	5	6	臺中市政府警察局霧峰分局	中正路1236號	2	0	2	0	1	0	0	20	有	1	否	1	1	無	有	無	無	無	無	無	否	否	否	是	114年3月13日	是	94年完成耐震初評，結果為「尚無疑慮」。	是	113年1月5日	04-23303118#101	
霧峰區	SB413-0003	僑榮國小熊群樓(B1)	霧峰區甲寅里民生路156號	第三類	120.703155	24.070309	否	是	否	否	是	是	750	50	50	600	2400	B1	1	有	有	無	無	無	無	無	有	1	1	1	1	165	112	22	無	無	0	1	2	1	2	10	2	有	0	是	2	無	無	有	是	無	無	無	無	是	114年3月25日	否	91年3月7日竣工之建物 99年7月26日完成耐震初評，結果為「有疑慮」。 Is:91.062	是	112年12月1日	04-23335553#730	
霧峰區	SB413-0004	霧峰國中行政大樓(B1)	霧峰區光柳里國中路110號	第三類	120.689244	24.067228	否	是	是	否	是	是	1370	50	50	715	4846	B1	0	無	無	無	無	無	無	無	無	0	0	共用1	共用1	101	73	22	無	無	0	1	2	1	5	0	20	無	0	否	4	無	無	有	無	無	無	無	無	否	否	否	是	114年3月26日	否	90年10月22日完工之建物，111年1月13日非屬應辦理耐震能力評估檢查之對象。		112年10月16日	04-23393175轉232	
霧峰區	SB413-0005	復興國小熊齡中心(1樓)	霧峰區坑口里信義路50號	第三類	120.698258	24.042263	是	是	否	否	是	是	890	50	50	200	3381	1	0	無	無	無	無	無	無	無	有	0	0	0	0	20	20	3	無	無	0	1	2	0	1	10	20	有	0	否	1	4	無	有	無	無	無	無	無	否	否	否	是	114年3月27日	是	110年8月30日已完成補強	是	112年9月6日	04-23306075轉688	
霧峰區	SB413-0006	五福國小康寧樓(1樓)	霧峰區五福里新埔路239號	第三類	120.667604	24.073595	否	是	是	否	是	是	1655	50	50	300	6323	1	1	有	有	有	有	有	有	有	有	1	1	1	1	8	10	8	無	無	0	1	2	1	1	21	17	有	0	否	2	2	無	有	無	無	無	無	無	否	否	否	是	114年3月25日	否	90年5月10日竣工之建物	是	112年10月29日	04-23396119#730	
霧峰區	SB413-0007	吉峰國小風雨操場(1樓)	霧峰區吉峰里民生路349號	第三類	120.719165	24.079751	否	是	是	否	是	是	170	50	50	0	1063.13	1	0	無	有	無	無	無	無	無	無	0	0	0	0	5	5	2	淋浴間	台中市霧峰區民生路349號	10	0	2	0	2	30	15	有	0	是	1	無	無	有	無	無	無	無	無	否	否	否	是	114年3月26日	否	92年8月23日竣工之建物	是	112年9月12日	04-23300893#830	
霧峰區	SB413-0008	光勢里活動中心(2樓)	霧峰區光勢里丁台路571巷7號	第二類	120.669799	24.040682	是	是	是	否	是	是	35	50	50	147	0	2	1	有	有	有	無	有	無	有	有	0	0	0	0	1	1	2	無	無	0	1	2	0	1	0	1	有	0	是	1	1	無	有	無	無	無	無	否	否	否	是	114年9月28日	否	99年12月25日竣工之建物	是	112年11月01日	04-23393521專線	
霧峰區	SB413-0009	光復國中小國中部(B1)	霧峰區南柳里柳豐路535號	第三類	120.689214	24.043852	否	是	是	否	是	是	1080	50	50	738	3663	B1	0	無	無	有	無	有	無	無	有	1	1	1	1	54	54	36	地下室	柳豐路535號	2	1	2	3	2	26	67	有	0	是	12	無	無	有	有	有	無	有	有	否	否	否	是	114年3月26日	否	91年6月18日竣工之建物	是	112年11月30日	04-23393141#232、231	
霧峰區	SB413-0010	霧峰國小禮堂(2樓)	霧峰區本堂里中正路736號	第三類	120.699389	24.057573	是	是	否	否	是	是	250	50	50	414	1950	2	1	無	無	無	無	無	無	無	無	0	0	0	0	8	6	2	立法院中部辦公室	中正路734號	2	0	2	0	1	40	30	有	1	是	1	2	無	無	無	無	無	無	否	否	否	是	114年3月25日	否	91年6月31日竣工之建物，110年3月5日非屬應辦理耐震能力評估檢查之	是	112年9月19日	04-23393069分機766/730	
霧峰區	SB413-0011	峰谷國小南棟教室(1-2樓)	霧峰區峰谷路496號	第三類	120.725195	24.034593	否	否	是	否	是	是	900	50	50	300	3300	1-2	1	有	有	有	無	有	有	有	有	1	1	1	1	22	16	2	無	無	0	1	2	1	3	6	10	有	1	是	2	12	無	有	無	無	無	無	無	否	否	否	是	114年3月26日	否	95年1月27日竣工之建物	是	110年12月29日	04-23399271#730	
霧峰區	SB413-0012	萬豐國小半戶外球場(1樓)	霧峰區萬豐里中正路224號	第三類	120.697458	24.027293	否	否	是	否	是	是	150	50	50	0	620	1	0	無	無	無	無	無	無	無	有	1	1	1	1	43	25	5	農業試驗所	中正路189號	2	0	2	0	8	0	0	是	1	是	4	無	無	有	有	有	有	有	否	是	是	是	114年4月1日	否	109年12月22日竣工之建物。		113年2月5日	04-23393417#832	
霧峰區	SB413-0013	柯林國小青柯林廣場(1-2樓)	霧峰區柯林里民生路675號	第三類	120.735695	24.06589	是	是	是	否	是	是	380	50	50	200	1349	1-2	0	有	有	有	無	有	有	有	有	1	1	0	0	6	8	15	無	無	0	1	2	0	2	5	7	有	0	否	1	無	無	有	無	無	無	無	否	否	否	是	114年3月6日	否	90年7月30日竣工之建物		113年9月24日	04-2330431I	
霧峰區	SB413-0014	四德國小禮堂(1樓)	霧峰區四德里四德路504號	第三類	120.667585	24.061074	是	是	是	否	是	是	1425	50	50	500	5200	1	0	無	有	無	無	無	無	無	無	0	1	共用5	共用5	0	6	10	10	無	無	0	1	2	0	1	20	40	有	2	是	1	8	無	有	有	有	無	有	有	否	否	否	是	114年2月22日	是	109年11月26日已補強完成	是	112年12月14日	04-23393374#630	
霧峰區	SB413-0015	甲寅里活動中心(2樓)	霧峰區民生路125巷8號2樓	第二類	120.701077	24.068024	是	是	否	否	是	是	50	50	50	200	0	2	0	有	有	無	無	無	無	無	有	0	0	0	0	4	4	1	無	無	0	1	2	0	1	15	1	有	0	否	0	無	無	有	無	無	無	無	否	否	否	是	114年11月24日	否	107年11月9日完成耐震評評，結果為「需補強」。	是	114年11月05日	04-23308890專線	
霧峰區	SB413-0016	本鄉里活動中心(1-2樓)	霧峰區民生路95號	第二類	120.700604	24.06641	是	是	是	否	是	是	25	50	50	99	0	1-2	0	無	無	無	無	無	無	無	無	0	0	0	0	1	1	1	無	無	0	1	2	0	1	5	0	有	0	否	0	無	無	有	無	無	無	無	否	否	否	是	114年11月24日	是	107年11月15日完成耐震評評，結果為「不需要補強」。	是	114年11月05日	04-23336367專線	
霧峰區	SB413-0018	四德里活動中心(2樓)	霧峰區四德路533號2樓	第二類	120.666802	24.06025	是	是	否	否	是	是	50	50	50	264	0	2	0	有	有	有	無	有	有	有	有	0	0	0	0	3	3	1	無	無	0	1	2	0	0	5	3	無	0	否	0	無	無	有	無	無	無	無	否	否	否	是	114年11月24日	否	107年11月9日完成耐震評評，結果為「需補強」。 114年12月正在施作耐震補強	是	114年10月21日	04-23398205專線	
霧峰區	SB413-0019	南勢里活動中心(2樓)	霧峰區南勢里光明路280-3號	第二類	120.672482	24.028179	否	是	否	否	是	是	50	50	50	264	0	2	0	有	無	有	無	有	有	無	有	0	0	0	0	2	2	1	無	無	0	1	2	0	1	2	3	有	1	否	0	3	無	有	無	無	無	無	否	否	否	是	114年9月28日	否	112年12月完成耐震評評，結果為「需補強」。 114年12月正在施作耐震補強	是	113年9月3日	04-23329371專線	
合計													9970																																																		

填表說明：請依下列填表說明逐項查核填列。
1.本表人數、面積、數字、數量等欄位，請填阿拉伯數字，勿填單位。
2.確實按表格要求填寫，若無請填無，請勿空白。
3.依據收容所場地類型填寫，其標準如下：(1).第一類：優先開設處所(請選2處，1處自行選定、1處為學校)，並同步提報開設人力各編組與任務分工表(參照戰時災民收容救濟分站便組人員名冊格式提供)。(2).第二類：活動中心或以公所管理之建物為優先。(3).第三類：學校(大專院校、高國中小等)。(4).第四類：公園、體育館，或非屬前三類之場地。
4.男女比例：依據場所內部規劃配置可提供收容男性及女性比例。
5.室內收容面積：以「實際可收容」之面積填寫，樓梯、辦公室等空間之面積請予以扣除。
6.室外收容面積：以目前收容場所今可做為地震收容使用之室外空間，如學校操場、活動中心前後廣場等等。
7.所在樓層：請填收容處所內確實能容納收容之樓層。
8.沐浴設備數量(隔間數或蓮數)：統計實際衛浴間數或蓮蓬頭數。
9.人力資源需求：請確認災害發生時，有與相關需求人員簽署協議或配合者填寫 。
10.通過耐震力檢核:若以室內空間做為震災收容空間，須依實際耐震力檢核情形填寫：以戶外空間做為震災收容空間者，無須檢核，填寫方式如表格範例。
(依據「臺中市臨時避難收容處所設置作業要點」地震災害合適之臨時避難收容處所1.以戶外空間為原則2.以室內場所為避難收容處所，必須擇訂符合耐震力評估之公有建築物。)
**本表部分欄位與「衛生福利部重大災害民生物資及志工人力整合網絡平台管理系統」之災民收容所資料相同，請再次確認資料是否一致且正確。
**請各公所附上避難收容處所編組與任務分工表。

填表人
王祥全

※本區避難收容能量調查表，填報日期：114年12月09日